



fehlendes StVO-Kennzeichnung

fehlende Furtmarkierung
Bordstein nicht stoßfrei

fehlende Querungssicherung

Engstelle Bushaltestelle

Engstelle Unterführung

fehlende Furtmarkierung

Führungsmangel im Knoten

fehlende Radverkehrsanlage

fehlende Radverkehrsanlage

Bestands- und Mängelplan Lengern

LEGENDE

- Mischverkehr ---
- Radweg, benutzungspflichtig —
- Radweg, nicht benutzungspflichtig - - -
- Gemeinsamer Geh-/ Radweg, benutzungspflichtig —
- Getrennter Geh-/ Radweg, benutzungspflichtig —
- Getrennter Geh-/ Radweg, nicht benutzungspflichtig - - -
- Gehweg/ Radfahrer frei ---
- punktuelle Mangel

Maßstab: 1:5000 (im Original)
Stand: Mai 2015



Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2015 LGLN
Quelle: Erhebung durch LK Göttingen;
DOP20, 2013

